

Juraleitung

**Ltg.-Abschnitt B-Nord Sittling – Ludersheim_West
(LH-08-B171)**

Planfeststellungsunterlage

Materialband 04.1

**Baugrundvoruntersuchung
Anlage 2**

Antragsteller:



TenneT TSO GmbH

Bernecker Straße 70
95448 Bayreuth

Bearbeitung:



BERNARD Gruppe ZT GmbH

Bahnhofstraße 19
Hall in Tirol

Aufgestellt:	TenneT TSO GmbH i.V. gez.: Julia Gotzler i.V. gez.: Andreas Junginger	Bayreuth, den 27.11.2024
Bearbeitung:	BERNARD Gruppe ZT GmbH i.A. gez.: Wieser B. i.A. gez.: Willegger C. i.A. gez.: Steffanowski J.	
Anlagen zum Dokument:		
Änderungs- historie:	Änderung:	Änderungsdatum:

Die Baugrundvoruntersuchung wurden 2022 für den Ltg.-B-Nord Sittling – Ludersheim_West erstellt und gibt Empfehlungen für die Baugrundhauptuntersuchung ab. Die Baugrundhauptuntersuchung wird der Planfeststellungsunterlage beigelegt, sobald alle Untersuchungen abgeschlossen sind.

ABSCHNITT B (Nord) - ANHANG:

2 Fotodokumentation der Trassenbegehung

Die Lage der dargestellten Fotos sowie die Blickrichtung ist in Anhang 1.9 dargestellt.



*Foto 1: (F-BN-01 in Anlage 1.9)
Bereich Mastnummer T41_3
Blickrichtung O*



*Foto 2: (F-BN-02 in Anlage 1.9)
Bereich Mastnummer T39_6
Blickrichtung OSO*



Foto 3: (F-BN-03 in Anlage 1.9)

Bereich Mastnummer T39_6

Blickrichtung O



Foto 4: (F-BN-04 in Anlage 1.9)

Bereich Mastnummer T39_4

Blickrichtung O



*Foto 5: (F-BN-05 in Anlage 1.9)
Bereich Mastnummer T39_4
Blickrichtung O*



*Foto 6: (F-BN-06 in Anlage 1.9)
Bereich Mastnummer T27_3
Blickrichtung S*



Foto 7: (F-BN-07 in Anlage 1.9)

Bereich Mastnummer T27_3

Blickrichtung S



Foto 8: (F-BN-08 in Anlage 1.9)

Bereich Mastnummer T27_3

Blickrichtung S



Foto 9: (F-BN-09 in Anlage 1.9)

Bereich Mastnummer WP09

Blickrichtung NO



Foto 10: (F-BN-11 in Anlage 1.9)

Bereich Mastnummer WP09

Blickrichtung W



*Foto 11: (F-BN-11 in Anlage 1.9)
Bereich Mastnummer WP07
Blickrichtung W*



*Foto 12: (F-BN-12 in Anlage 1.9)
Bereich Mastnummer WP07
Blickrichtung N*



Foto 13: (F-BN-13 in Anlage 1.9)
Bereich Mastnummer WP44
Blickrichtung SSO



Foto 14: (F-BN-14 in Anlage 1.9)
Bereich Mastnummer WP43
Blickrichtung O



Foto 15: (F-BN-15 in Anlage 1.9)

Bereich Mastnummer WP43

Blickrichtung NNO



Foto 16: (F-BN-16 in Anlage 1.9)

Bereich Mastnummer WP43

Blickrichtung



Foto 17: (F-BN-17 in Anlage 1.9)

Bereich Mastnummer WP43

Blickrichtung NW



Foto 18: (F-BN-18 in Anlage 1.9)

Bereich Mastnummer WP43

Blickrichtung NW



Foto 19: (F-BN-19 in Anlage 1.9)
Bereich Mastnummer T42_1
Blickrichtung SO



Foto 20: (F-BN-20 in Anlage 1.9)
Bereich Mastnummer WP_42
Blickrichtung SW



Foto 21: (F-BN-21 in Anlage 1.9)
Bereich Mastnummer WP42
Blickrichtung SW



Foto 22: (F-BN-22 in Anlage 1.9)
Bereich Mastnummer T41_6
Blickrichtung NNW



Foto 23: (F-BN-23 in Anlage 1.9)
Bereich Mastnummer T41_4
Blickrichtung N



Foto 24: (F-BN-24 in Anlage 1.9)
Bereich Mastnummer T41_1
Blickrichtung N



*Foto 25: (F-BN-25 in Anlage 1.9)
Bereich Mastnummer T39_6
Blickrichtung SSO*



*Foto 26: (F-BN-26 in Anlage 1.9)
Bereich Mastnummer T38_1, T38_2
Blickrichtung SO*



Foto 27: (F-BN-27 in Anlage 1.9)

Bereich Mastnummer T38_2

Blickrichtung NNW



Foto 28: (F-BN-28 in Anlage 1.9)

Bereich Mastnummer T38_2

Blickrichtung NNW



Foto 29: (F-BN-29 in Anlage 1.9)

Bereich Mastnummer WP37

Blickrichtung SO



Foto 30: (F-BN-30 in Anlage 1.9)

Bereich Mastnummer WP37

Blickrichtung SO



Foto 31: (F-BN-31 in Anlage 1.9)

Bereich Mastnummer T33_3

Blickrichtung ONO



Foto 32: (F-BN-32 in Anlage 1.9)

Bereich Mastnummer T33_3

Blickrichtung ONO



*Foto 33: (F-BN-33 in Anlage 1.9)
Bereich Mastnummer T29_10
Blickrichtung NW*



*Foto 34: (F-BN-34 in Anlage 1.9)
Bereich Mastnummer T29_10
Blickrichtung SO*



*Foto 35: (F-BN-35 in Anlage 1.9)
Bereich Mastnummer WP29, T29_1
Blickrichtung WNW*



*Foto 36: (F-BN-36 in Anlage 1.9)
Bereich Mastnummer T27_3
Blickrichtung S*



Foto 37: (F-BN-37 in Anlage 1.9)

*Bereich Mastnummer WP26 (weit
von Korridor entfernt)*

Blickrichtung OSO



Foto 38: (F-BN-38 in Anlage 1.9)

*Bereich Mastnummer WP26 (weit
von Korridor entfernt)*

Blickrichtung SO



Foto 39: (F-BN-39 in Anlage 1.9)

Bereich Mastnummer WP25

Blickrichtung NW



Foto 40: (F-BN-40 in Anlage 1.9)

Bereich Mastnummer WP20

Blickrichtung SO



Foto 41: (F-BN-41 in Anlage 1.9)

Bereich Mastnummer T17_4

Blickrichtung W



Foto 42: (F-BN-42 in Anlage 1.9)

Bereich Mastnummer T10_1

Blickrichtung O



Foto 43: (F-BN-43 in Anlage 1.9)

Bereich Mastnummer WP09

Blickrichtung W



Foto 44: (F-BN-44 in Anlage 1.9)

Bereich Mastnummer WP07

Blickrichtung S



*Foto 45: (F-BN-45 in Anlage 1.9)
Bereich Mastnummer WP06
Blickrichtung O*



*Foto 46: (F-BN-46 in Anlage 1.9)
Bereich Mastnummer T05_2
Blickrichtung N*



*Foto 47: (F-BN-47 in Anlage 1.9)
Bereich Mastnummer T05_2
Blickrichtung N*



*Foto 48: (F-BN-48 in Anlage 1.9)
Bereich Mastnummer WP05
Blickrichtung N*



Foto 49: (F-BN-49 in Anlage 1.9)

Bereich Mastnummer T04_2

Blickrichtung SW



Foto 50: (F-BN-50 in Anlage 1.9)

Bereich Mastnummer T04_1

Blickrichtung O



Foto 51: (F-BN-51 in Anlage 1.9)
Bereich Mastnummer T04_1
Blickrichtung SSW



Foto 52: (F-BN-52 in Anlage 1.9)
Bereich Mastnummer T04_1
Blickrichtung SSW



*Foto 53: (F-BN-53 in Anlage 1.9)
Bereich Mastnummer WP03/03a
Blickrichtung NNW*



*Foto 54: (F-BN-54 in Anlage 1.9)
Bereich Mastnummer WP01
Blickrichtung N*



Foto 55: (F-BN-55 in Anlage 1.9)

Bereich Mastnummer WP01

Blickrichtung N